

วัน-เดือน-ปี	ประเภทอุปกรณ์	รหัสครุภัณฑ์	หมายเลขครุภัณฑ์	ส่วนที่ชำรุด	อาการที่ชำรุด	วิธีแก้ปัญหา	ระยะเวลาดำเนินการ	ขอ - สกฏ ผู้แจ้งซ่อม	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	บุคคลผู้ถือครองอุปกรณ์	ผู้ดำเนินการ
5/06/2017	Computer PC	AR.	77-007-54 (541912000001)	Software	และสเปคตัว ไม่รองรับการทำงานกราฟิกระดับสูงได้ ทำ	ใหม่ 3 รายการได้แก่ 1. เพิ่ม Solid State Drives เพื่อติดตั้ง	3.30 Hour.	นางสาวกรรณ ภัสส์ สิริเกียรติ	ชั้น 1 อาคารสำนักงานคนมบดี AR.01	นางสาวกรรณ ภัสส์ สิริเกียรติ	นายศิริวุฒิ รสหอม
14/06/2017	Computer PC	AR.	77-027-54 (5419120000021)	เคลื่อนย้ายอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	-	และโปรแกรมใช้งานใหม่ 2.ติดตั้งใช้งานประจำ	More than 4 hours.	-	ห้องประชุมใหญ่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
14/06/2017	Monitor	AR.	77-027-54 (5419120000021)	เคลื่อนย้ายอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	-	ห้องประชุมใหญ่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทดแทนคอมพิวเตอร์	More than 4 hours.	-	ห้องประชุมใหญ่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
29/06/2017	Computer PC	AR.	77-042-52 (5219130000043)	Software	เครื่องประมวลผลช้าเนื่องจากติดไวรัส Baidu	ติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมใช้งานพื้นฐานใหม่	3 Hour.	นายนเรศ เดชหามาตย์	โรงจอดรถยนต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	นายนเรศ เดชหามาตย์	นายศิริวุฒิ รสหอม