

วัน-เดือน-ปี	ประเภทอุปกรณ์	รหัสครุฑ	หมายเลขครุฑกันซ์	ส่วนที่ชำรุด/ซ่อม	อาการที่ชำรุด	วิธีแก้ปัญหา	ระยะเวลาดำเนินการ	ขอ - สกกุลผู้แจ้งซ่อม	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	บุคคลผู้ถือครองอุปกรณ์	ผู้ดำเนินการ
3/01/2018	เครื่องเสียง/ไมค์/ลำโพง	None	-	เคลื่อนย้ายอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	-	ติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องบรรยาย 10-11-12 ชั้น 3 อาคาร AR.05	More than 4 hours.	-	ห้องบรรยาย 10-11-12 ชั้น 3 อาคาร AR.05	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
4/01/2018	เครื่องเสียง/ไมค์/ลำโพง	None	-	เคลื่อนย้ายอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	-	ติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องบรรยาย 10-11-12 ชั้น 3 อาคาร AR.05	More than 4 hours.	-	ห้องบรรยาย 10-11-12 ชั้น 3 อาคาร AR.05	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
5/01/2018	เครื่องเสียง/ไมค์/ลำโพง	None	-	เคลื่อนย้ายอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	-	ติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องบรรยาย 10-11-12 ชั้น 3 อาคาร AR.05	More than 4 hours.	-	ห้องบรรยาย 10-11-12 ชั้น 3 อาคาร AR.05	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
6/01/2018	เครื่องเสียง/ไมค์/ลำโพง	None	-	เคลื่อนย้ายอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	-	ติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องบรรยาย 10-11-12 ชั้น 3 อาคาร AR.05	More than 4 hours.	-	ห้องบรรยาย 10-11-12 ชั้น 3 อาคาร AR.05	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
7/01/2018	เครื่องเสียง/ไมค์/ลำโพง	None	-	เคลื่อนย้ายอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	-	ติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องบรรยาย 10-11-12 ชั้น 3 อาคาร AR.05	More than 4 hours.	-	ห้องบรรยาย 10-11-12 ชั้น 3 อาคาร AR.05	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
8/01/2018	Projector	AR.	125-001-56	เคลื่อนย้ายอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	-	ติดตั้งอุปกรณ์ฯ ประจำห้องบรรยาย 10-11-12 ชั้น 3 อาคาร AR.05	More than 4 hours.	-	ห้องบรรยาย 10-11-12 ชั้น 3 อาคาร AR.05	นายชัยณรงค์ เท็ดวัฒนศักดิ์	นายศิริวุฒิ รสหอม
8/01/2018	Projector	AR.	125-002-56	เคลื่อนย้ายอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	-	ติดตั้งอุปกรณ์ฯ ประจำห้องบรรยาย 10-11-12 ชั้น 3 อาคาร AR.05	More than 4 hours.	-	ห้องบรรยาย 10-11-12 ชั้น 3 อาคาร AR.05	นายชัยณรงค์ เท็ดวัฒนศักดิ์	นายศิริวุฒิ รสหอม

วัน-เดือน-ปี	ประเภทอุปกรณ์	รหัสครุฑ	หมายเลขครุฑภัณฑ์	ส่วนที่ชำรุด/ซ่อม	อาการที่ชำรุด	วิธีแก้ปัญหา	ระยะเวลาดำเนินการ	ขอ - สกกุลผู้แจ้งซ่อม	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	บุคคลผู้ถือครองอุปกรณ์	ผู้ดำเนินการ
11/01/2018	Computer PC	AR.	77-004-52 (5219130000005)	เคลื่อนย้ายอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	-	1. เปลี่ยนผู้ครอบครองจากอาจารย์ สนิษนา โคตรจัน ติดตั้งใหม่ในนาม อ.ปัทมพร วงศ์วิริยะ 2. ติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมใช้งานพื้นฐานใหม่ 3. เพิ่ม RAM เป็น 4 GB. ddr-II	More than 4 hours.	นางกาญจนา จันทร์สมบัติ	ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 อาคาร AR.01	อ.ปัทมพร วงศ์วิริยะ	นายศิริวุฒิ รสหอม
11/01/2018	Monitor	AR.	77-004-52 (5219130000005)	เคลื่อนย้ายอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	-	เปลี่ยนผู้ครอบครองจากอาจารย์ สนิษนา โคตรจัน ติดตั้งใหม่ในนาม อ.ปัทมพร วงศ์วิริยะ	More than 4 hours.	นางกาญจนา จันทร์สมบัติ	ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 อาคาร AR.01	อ.ปัทมพร วงศ์วิริยะ	นายศิริวุฒิ รสหอม
11/01/2018	Projector	None	-	Hardware	สายสัญญาณภาพเครื่อง Projector ห้องเรียน สนพ.	เปลี่ยนสัญญาณ VGA เส้นใหม่	2 Hour.	อาจารย์ ขาม จาตุรงค์กุล	ห้องเรียน สนพ.2 ชั้น 2 อาคาร AR.06	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
15/01/2018	อื่นๆ	None	-	เคลื่อนย้ายอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	-	ติดตั้งโต๊ะและเก้าอี้ใหม่ ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 01 ชั้น 2 AR.02	More than 4 hours.	-	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 01 ชั้น 2 อาคาร AR.02	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
16/01/2018	อื่นๆ	None	-	เคลื่อนย้ายอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	-	ติดตั้งโต๊ะและเก้าอี้ใหม่ ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 01 ชั้น 2 AR.02	More than 4 hours.	-	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 01 ชั้น 2 อาคาร AR.02	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
16/01/2018	Monitor	AR.	77-059-52 (5219130000060)	Hardware	สัญญาณภาพ VGA ไม่	รื้อตรวจสอบจากหน่วยใส่ตลับอุปกรณ์	21-30 minutes.	อ.ดร. รัตติกร ศิริพันธ์	ห้องเรียน สนพ.3 ชั้น 3 อาคาร AR.06	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
16/01/2018	Computer PC	AR.	77-038-52 (5219130000039)	Software	เครื่องประมวลผลช้าและค้างบ่อย	ปรับตั้งค่า Full Scan และ Auto Update โปรแกรมสแกนไวรัส และตั้งค่า Registry ของ Windows	11-20 minutes.	นางกาญจนา จันทร์สมบัติ	งานบริหารงานทั่วไป	นางกาญจนา จันทร์สมบัติ	นายศิริวุฒิ รสหอม
18/01/2018	Monitor	AR.	77-059-52 (5219130000060)	Hardware	สัญญาณ VGA ไม่ออกจอ	ตะกั่วร้าว ทำการบัดกรีสายแพรใหม่	41-50 minutes.	-	ห้องเรียน สนพ.3 ชั้น 3 อาคาร AR.06	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม

วัน-เดือน-ปี	ประเภทอุปกรณ์	รหัสครุฑ	หมายเลขครุฑภัณฑ์	ส่วนที่ชำรุด/ซ่อม	อาการที่ชำรุด	วิธีแก้ปัญหา	ระยะเวลาดำเนินการ	ขอ - สกุลผู้แจ้งซ่อม	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	บุคคลผู้ถือครองอุปกรณ์	ผู้ดำเนินการ
18/01/2018	Monitor	AR.	142-001-54 (5419130000003)	Hardware	ไม่มีสัญญาณภาพออกจอ	เมนบอร์ดภาคแปลงสัญญาณภาพเสีย ไม่คุ้มค่าใช้จ่ายซ่อม รอจำหน่ายออก	1.30 Hour.	นางกนกนวล แก้วราช	ห้องเกียรติคุณพรอจำหน่าย ชั้น 3 อาคาร AR.02	นายศิริวิฒิ รสหอม	นายศิริวิฒิ รสหอม
18/01/2018	Computer PC	AR.	77-029-54 (5419120000023)	Software	ไม่สามารถใช้งาน Internet ได้	1. Update Browser และตั้งค่าแสดงผล Web Browser 2. ติดตั้งโปรแกรม Restore Windows	6-10 minutes.	นางกนกนวล แก้วราช	ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร AR.02	นางกนกนวล แก้วราช	นายศิริวิฒิ รสหอม
18/01/2018	Computer PC	KKU.	มข. 1300-01-035-000-00028/51	Software	ไม่สามารถใช้งาน Internet ได้	1. Update Browser และตั้งค่าแสดงผล Web Browser 2. ติดตั้งโปรแกรม Restore Windows	6-10 minutes.	นางกนกนวล แก้วราช	ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร AR.02	นางกนกนวล แก้วราช	นายศิริวิฒิ รสหอม
18/01/2018	Computer PC	None	-	Software	ไม่สามารถใช้งาน Internet ได้	1. Update Browser และตั้งค่าแสดงผล Web Browser 2. ติดตั้งโปรแกรม Restore Windows	6-10 minutes.	นางกนกนวล แก้วราช	ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร AR.02	นางกนกนวล แก้วราช	นายศิริวิฒิ รสหอม
18/01/2018	Computer PC	None	-	Software	ไม่สามารถใช้งาน Internet ได้	1. Update Browser และตั้งค่าแสดงผล Web Browser 2. ติดตั้งโปรแกรม Restore Windows	6-10 minutes.	นางกนกนวล แก้วราช	ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร AR.02	นางกนกนวล แก้วราช	นายศิริวิฒิ รสหอม
18/01/2018	Computer PC	None	-	Software	ไม่สามารถใช้งาน Internet ได้	1. Update Browser และตั้งค่าแสดงผล Web Browser 2. ติดตั้งโปรแกรม Restore Windows	6-10 minutes.	นางกนกนวล แก้วราช	ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร AR.02	นางกนกนวล แก้วราช	นายศิริวิฒิ รสหอม
18/01/2018	Computer PC	None	-	Software	ไม่สามารถใช้งาน Internet ได้	1. Update Browser และตั้งค่าแสดงผล Web Browser 2. ติดตั้งโปรแกรม Restore Windows	6-10 minutes.	นางกนกนวล แก้วราช	ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร AR.02	นางกนกนวล แก้วราช	นายศิริวิฒิ รสหอม
18/01/2018	Monitor	KKU.	5919140000005 (1.1.15)	Hardware	จอภาพมีเส้นสีฟ้า/แดง คาดยาวตามแนวนอน	แจ้งเคลม HP Service Onsite เนื่องจากเครื่องอยู่ในระยะประกันบริษัทฯ 3 ปี	Less than 5 minutes.	นางพรรณฉวี จรดอน	ห้องทำงานหัวหน้าสำนักงานคณบดี อาคาร AR.01	นางพรรณฉวี จรดอน	นายศิริวิฒิ รสหอม

วัน-เดือน-ปี	ประเภทอุปกรณ์	รหัสครุภัณฑ์	หมายเลขครุภัณฑ์	ส่วนที่ชำรุด/ซ่อม	อาการที่ชำรุด	วิธีแก้ปัญหา	ระยะเวลาดำเนินการ	ขอ - สกุลผู้แจ้งซ่อม	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	บุคคลผู้ถือครองอุปกรณ์	ผู้ดำเนินการ
18/01/2018	Printer	AR.	101-007-51	Hardware	มดเข้าเครื่องปริ้นท์	ถอดฝาครอบ ทำความสะอาดและเป่าลมกำจัดมดออกจากเครื่องฯ	6-10 minutes.	นางทัศนวรรณ ศรีภักย์	งานบริการการศึกษา	นางทัศนวรรณ ศรีภักย์	นายศิริวิฒิ รสหอม
23/01/2018	อื่นๆ	None	-	Hardware	สายไฟห้องทำงานประจำห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ระกะระกะ ไม่	เดินสายไฟพร้อมทั้งติดตั้งรางครอบสายไฟใหม่เพื่อความเรียบร้อยและความปลอดภัย	31-40 minutes.	นางกนกนวล แก้วราช	ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 1 AR.02	นางกนกนวล แก้วราช	นายศิริวิฒิ รสหอม
23/01/2018	Monitor	AR.	77-010(1)-51	เคลื่อนย้ายอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	-	ติดตั้งใช้งานระหว่างรอส่งจ่อ (5919140000005/1.1.15) เคลมบริษัท HP Thailand	Less than 5 minutes.	นางพรรณจิ จรดอน	ห้องหัวหน้าสำนักงาน คณบดีฯ ชั้น 1 AR.01	นายศิริวิฒิ รสหอม	นายศิริวิฒิ รสหอม
23/01/2018	Projector	None	-	Hardware	ระบบสัญญาณภาพประจำห้องเรียน สนพ. 1 ไม่ดี ภาพลาย	ปรับปรุง เปลี่ยนระบบสัญญาณภาพ จาก VGA Analog เป็นการแสดงภาพแบบ Digital HDMI	More than 4 hours.	นายจักริน เงินทอง	ห้องเรียน สนพ.1 ชั้น 2 อาคาร AR.06	นายชัยณรงค์ เท็ดวัฒนศักดิ์	นายศิริวิฒิ รสหอม
23/01/2018	Projector	None	-	Hardware	ระบบสัญญาณภาพประจำห้องเรียน สนพ. 1 ไม่ดี ภาพลาย	ปรับปรุง เปลี่ยนระบบสัญญาณภาพ จาก VGA Analog เป็นการแสดงภาพแบบ Digital HDMI	More than 4 hours.	นายจักริน เงินทอง	ห้องเรียน สนพ.2 ชั้น 2 อาคาร AR.06	นายชัยณรงค์ เท็ดวัฒนศักดิ์	นายศิริวิฒิ รสหอม
24/01/2018	Projector	None	-	Hardware	ระบบสัญญาณภาพประจำห้องเรียน สนพ. 1 ไม่ดี ภาพลาย	1. ปรับปรุง เปลี่ยนระบบสัญญาณภาพ จาก VGA Analog เป็นการแสดงภาพแบบ Digital HDMI 2. เปลี่ยน Projector ตัวใหญ่แทน Projector เดิมซึ่งตัวเล็ก แสงสว่างน้อย	More than 4 hours.	นายจักริน เงินทอง	ห้องเรียน สนพ.3 ชั้น 3 อาคาร AR.06	นายชัยณรงค์ เท็ดวัฒนศักดิ์	นายศิริวิฒิ รสหอม
24/01/2018	Computer PC	AR.	77-055-52 (5219130000056)	Hardware	-	เปลี่ยน VGA Card ตัวใหม่ที่สามารถรองรับการแสดงผลภาพผ่านช่อง HDMI	11-20 minutes.	-	ห้องเรียน สนพ.1 ชั้น 2 อาคาร AR.06	นายศิริวิฒิ รสหอม	นายศิริวิฒิ รสหอม

วัน-เดือน-ปี	ประเภทอุปกรณ์	รหัสครุฑ	หมายเลขครุฑภัณฑ์	ส่วนที่ชำรุด/ซ่อม	อาการที่ชำรุด	วิธีแก้ปัญหา	ระยะเวลาดำเนินการ	ขอ - สกกุลผู้แจ้งซ่อม	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	บุคคลผู้ถือครองอุปกรณ์	ผู้ดำเนินการ
24/01/2018	Computer PC	AR.	77-054-52 (5219130000055)	Hardware	-	เปลี่ยน VGA Card ตัวใหม่ที่สามารถรองรับการแสดงผลภาพผ่านช่อง HDMI	11-20 minutes.	-	ห้องเรียน สนพ.2 ชั้น 2 อาคาร AR.06	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
24/01/2018	Computer PC	AR.	77-059-52 (5219130000060)	Hardware	-	เปลี่ยน VGA Card ตัวใหม่ที่สามารถรองรับการแสดงผลภาพผ่านช่อง HDMI	11-20 minutes.	-	ห้องเรียน สนพ.3 ชั้น 3 อาคาร AR.06	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
25/01/2018	Computer PC	AR.	77-041-52 (5219130000042)	Software	เครื่องฯ ขึ้น Blue screen และ Restart เองหลายครั้ง	ล้างเครื่องและติดตั้งระบบปฏิบัติการ พร้อมทั้งโปรแกรมใช้งานพื้นฐานใหม่	More than 4 hours.	อ.ดร. วรัฏฐ ลาชโรจน์	ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานฯ AR.01	อ.ดร. วรัฏฐ ลาชโรจน์	นายศิริวุฒิ รสหอม
26/01/2018	Lan/Network	None	-	Hardware	เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องประชุมใหญ่ไม่สามารถใช้งาน Internet ได้	เป็นเพราะ Main Circuit Breaker ที่ควบคุมไฟฟ้าตัดไฟทำการปิดวงจร Circuit Breaker ใหม่	Less than 5 minutes.	ผศ. ดร. สุภาพร อรรถโกมล	ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคาร AR.03	นายเนเรศ เดชหา มาศย์	นายศิริวุฒิ รสหอม
26/01/2018	Projector	KKU.	5919070000010	ส่งคืนครุฑภัณฑ์	-	ถอดออกจากห้องเรียน สนพ.3 ชั้น 3 อาคาร AR.06 เพื่อนำกลับมาไว้ให้บริการที่หน่วยโสตทัศนูปกรณ์	21-30 minutes.	นายจักริน เงินทอง	ห้องโสตทัศนูปกรณ์	นายชัยณรงค์ เท็ดวัฒนศักดิ์	นายศิริวุฒิ รสหอม
26/01/2018	Projector	KKU.	6119070000002	เคลื่อนย้ายอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	-	ติดตั้งใช้งานแทน Projector เดิมประจำห้องเรียน สนพ.3 ชั้น 3 อาคาร AR.06	More than 4 hours.	นายจักริน เงินทอง	ห้องเรียน สนพ.3 ชั้น 3 อาคาร AR.06	นายชัยณรงค์ เท็ดวัฒนศักดิ์	นายศิริวุฒิ รสหอม