

วัน-เดือน-ปี	ประเภทอุปกรณ์	รหัสครุภัณฑ์	หมายเลขครุภัณฑ์	ส่วนที่ชำรุด/ซ่อม	อาการที่ชำรุด	วิธีแก้ปัญหา	ระยะเวลาดำเนินการ	ขอ - สกกุล ผู้แจ้ง ซ่อม	สถานที่ติดตั้ง อุปกรณ์		ผู้ดำเนินการ
4/06/2018	Computer PC	None	-	Software	คอมพิวเตอร์ประจำ เคาน์เตอร์สารบรรณ ยืม-คืนหนังสือประจำ ห้องสมุด ไม่นูทเข้า หน้า Windows	1.Backup Files 2.Setup Windows 3.Update Windows	3.30 Hour.	นางกนกนวล แก้วราช	เคาน์เตอร์ยืม-คืน หนังสือประจำ ห้องสมุดคณะสถาปัต กรรมศาสตร์	นางกนกนวล แก้วราช	นายศิริวุฒิ รสหอม
4/06/2018	Computer Notebook	None	-	Software	Computer Laptop ไม่รองรับโปรแกรม เขียนแบบทาง สถาปัตยกรรมขั้นสูง	1. Backup Data 2. Format & Setup Windows 10 Pro. 64 Bit 3. Update Windows 4. Setup Program for Architecture	More than 4 hours.	ผศ.ดร. พีร์นธิ อักษร	-	ผศ.ดร. พีร์นธิ อักษร	นายศิริวุฒิ รสหอม
5/06/2018	Computer PC	KKU.	5919140000005 (1.1.18)	Software	คอมพิวเตอร์สั่งพิมพ์ ออกเครื่องพิมพ์ RICOH ไม่ได้	1. Uninstall Printer drivers 2. Clear Registry 3. Clean Disk 4. Re-Install Printer drivers	11-20 minutes.	ผศ.ดร. มนสิชา เพ ชรานนท์	ห้องทำงานอาจารย์ ชั้น 2 อาคาร สำนักงานคณบดี AR.01	ผศ.ดร. มนสิชา เพ ชรานนท์	นายศิริวุฒิ รสหอม
5/06/2018	Computer PC	AR.	77-022-54 (5419120000016)	Hardware	1.โปรแกรม MS Office 2013 ค้าง เวลาเปิดใช้งาน 2.เครื่องประมวลผลช้า	1. เปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ ใหม่แทนตัวเดิมที่ ชำรุด 2. ติดตั้ง Windows & Program และระบบ โปรแกรมสำนัก ทะเบียนฯ 3. Update Windows 4. Backup DATA จากฮาร์ดดิสก์ตัวเดิม ที่ชำรุด มาลงไว้ที่ ฮาร์ดดิสก์ตัวใหม่	More than 4 hours.	นางสาวจัตถฤดี ประ ทุมไชย	งานบริการการศึกษา	นายสาวจัตถฤดี ประ ทุมไชย	นายศิริวุฒิ รสหอม
12/06/2018	Computer Notebook	KKU.	6019130000004	Software	Windows ประมวลผลช้า	ติดตั้ง Windows และโปรแกรมประจำ เครื่องใหม่	More than 4 hours.	-	เครื่องให้บริการยืม- คืนในความ รับผิดชอบของหน่วย โสตทัศนูปกรณ์	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
14/06/2018	Computer PC	AR.	77-026-52 (5219130000027)	Software	เครื่องค้างอยู่หน้า Windows Login	1. ปิดค่า Auto update Windows 2. ลบไฟล์ขยะ 3. ตั้งค่า Startup Windows	11-20 minutes.	นางสาวอรสา จุลมา	งานบริการการศึกษา	นางสาวอรสา จุลมา	นายศิริวุฒิ รสหอม
15/06/2018	Computer PC	AR.	77-056-52 (5219130000057)	Software	Icon Desktop ไม่ แสดง	1. ปิด Auto update Windows 2. ลบไฟล์ขยะ 3. ตั้งค่า Startup Windows	6-10 minutes.	นางสาวกนิษฐา ประนม	งานบริการการศึกษา	นางสาวกนิษฐา ประนม	นายศิริวุฒิ รสหอม
19/06/2018	Computer PC	AR.	77-042-52 (5219130000043)	Software	เครื่องประมวลผลช้า เนื่องจากติดมัลแวร์	ฟอร์แมตและติดตั้ง วินโดวพร้อมทั้ง โปรแกรมพื้นฐาน ประจำเครื่องใหม่	More than 4 hours.	นายนเรศ เดชหามาตย์	งานบริหารทั่วไป	นายนเรศ เดชหามาตย์	นายศิริวุฒิ รสหอม

25/06/2018	Computer PC	AR.	77-057-52 (521913000058)	Software	เครื่องประมวลผลซ้ำ เปิดโปรแกรมแล้ว เครื่องค้าง	1. ปิด Service Update Windows 2. ถอน MS Office 2016 และติดตั้ง Office 2013 เพื่อแก้ปัญหาการ Update MS Office 3. Clean Registry // Config Startup Windows	1 Hour.	นางสาวฉัตรฤดี ประทุมไชย	ห้องประชุม ID ชั้น 2 อาคาร AR.05	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
26/06/2018	Lan/Network	None	-	Internet/Network	1.เตรียมความพร้อมของห้อง Studio C1 เพื่อรองรับกิจกรรม BTAC 2018 2.วางกรอบสาย Lan หลุดและแตก	เดินสาย Lan ใหม่ พร้อมทั้งติดตั้งราว ครอบสายใหม่ ให้มีความมั่นคง ไม่เกะกะ และสวยงาม	1.30 Hour.	นายเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี	ห้อง Studio C1 ชั้น 2 อาคาร AR.03	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
26/06/2018	Lan/Network	None	-	Internet/Network	1.เตรียมความพร้อมของห้อง Studio C1 เพื่อรองรับกิจกรรม BTAC 2018 2.วางกรอบสาย Lan หลุดและแตก	เดินสาย Lan ใหม่ พร้อมทั้งติดตั้งราว ครอบสายใหม่ ให้มีความมั่นคง ไม่เกะกะ และสวยงาม	1.30 Hour.	นายเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี	ห้อง Studio C2 ชั้น 2 อาคาร AR.03	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
27/06/2018	Lan/Network	None	-	Internet/Network	1.เตรียมความพร้อมของห้อง Studio C1 เพื่อรองรับกิจกรรม BTAC 2018 2.วางกรอบสาย Lan หลุดและแตก	เดินสาย Lan ใหม่ พร้อมทั้งติดตั้งราว ครอบสายใหม่ ให้มีความมั่นคง ไม่เกะกะ และสวยงาม	1.30 Hour.	นายเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี	ห้อง Studio C3 ชั้น 2 อาคาร AR.03	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
27/06/2018	Lan/Network	None	-	Internet/Network	1.เตรียมความพร้อมของห้อง Studio C1 เพื่อรองรับกิจกรรม BTAC 2018 2.วางกรอบสาย Lan หลุดและแตก	เดินสาย Lan ใหม่ พร้อมทั้งติดตั้งราว ครอบสายใหม่ ให้มีความมั่นคง ไม่เกะกะ และสวยงาม	1.30 Hour.	นายเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี	ห้อง Studio C3 ชั้น 2 อาคาร AR.03	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
27/06/2018	Lan/Network	None	-	Internet/Network	1.เตรียมความพร้อมของห้อง Studio C1 เพื่อรองรับกิจกรรม BTAC 2018 2.วางกรอบสาย Lan หลุดและแตก	เดินสาย Lan ใหม่ พร้อมทั้งติดตั้งราว ครอบสายใหม่ ให้มีความมั่นคง ไม่เกะกะ และสวยงาม	2 Hour.	นายเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี	ห้อง Studio C4 ชั้น 2 อาคาร AR.03	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
29/06/2018	Projector	KKU.	5819070000007 (AR.125-002-52)	Hardware	เครื่องร่อยแล้วภาพค้าง	ถอดเครื่องออก เพื่อเปลี่ยนตัวใหม่ทดแทน เนื่องจาก Chipset DLP เสื่อมจากอายุการใช้งานและ ชม.การทำงานที่สูง	1.30 Hour.	นายจักริน เงินทอง	ห้องบรรยาย 4 ชั้น 2 อาคาร AR.02	นายชัยณรงค์ เทิดวิวัฒน์ศักดิ์	นายศิริวุฒิ รสหอม
29/06/2018	Projector	KKU.	5719070000001 (AR.125-001-57)	เคลื่อนย้ายอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	-	ติดตั้งใช้งานประจำห้องบรรยาย 4 ชั้น 2 อาคาร AR.02 ทดแทนตัวเก่าที่เสื่อมสภาพ	1.30 Hour.	นายจักริน เงินทอง	ห้องบรรยาย 4 ชั้น 2 อาคาร AR.02	นายชัยณรงค์ เทิดวิวัฒน์ศักดิ์	นายศิริวุฒิ รสหอม

