

วัน-เดือน-ปี	ประเภทอุปกรณ์	รหัสครุภัณฑ์	หมายเลขครุภัณฑ์	ส่วนที่ชำรุด	อาการที่ชำรุด	วิธีแก้ปัญหา	ระยะเวลาดำเนินการ	ขอ - สกกุล ผู้แจ้งซ่อม	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	บุคคลผู้ถือครองอุปกรณ์	ผู้ดำเนินการ
5/07/2017	อื่นๆ	AR.	120-001-53 (5319130000005)	Hardware	Scanner Sensor Scan เสีย	ใส่สวิตช์อุปกรณ์เพื่อ รอจำหน่ายออก เนื่องจากไม่คุ้มค่า	11-20 minutes.	นางทศวรรณ ศรารักษ์	ห้องเก็บครุภัณฑ์เก่า ชั้น 3 อาคาร AR.02	นายศิริวุฒิ รส หอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
5/07/2017	Printer	AR.	101-007-51	ส่งคืนครุภัณฑ์	-	เครื่องพิมพ์ HP Laser jet 1020 ไม่ไต่ใช้งาน	11-20 minutes.	ดร.สัญญาชัย สันติ เวช	ห้องใส่สวิตช์อุปกรณ์	นายศิริวุฒิ รส หอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
5/07/2017	Computer PC	AR.	77-012-52 (5219130000013)	Internet/Network	ไม่สามารถสั่งพิมพ์ ผ่านเครื่องพิมพ์ในวง LAN ได้	LAN ใหม่ 2. ปิด Firewall เครื่องฯ	41-50 minutes.	นางสมพร นาม สีสุวาน	ห้องงานการเงิน บัญชีและพัสดุ	นางสมพร นาม สีสุวาน	นายศิริวุฒิ รสหอม
5/07/2017	Printer	AR.	101-007-51	เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	-	ติดตั้งใช้งานประจำ ให้กับนางทศวรรณ ศรารักษ์	21-30 minutes.	นางทศวรรณ ศรารักษ์	ห้องงานบริการ การศึกษา	นางทศวรรณ ศรารักษ์	นายศิริวุฒิ รสหอม
5/07/2017	Computer PC	AR.	77-027-52 (5219130000028)	Hardware	-	Memory RAM DDR-2 จาก 2 GB. เป็น 4 GB.	6-10 minutes.	นางสาวกตัญชลี ประนม	ห้องงานนโยบายและ แผน	นางสาวกตัญชลี ประนม	นายศิริวุฒิ รสหอม
21/07/2017	Computer PC	AR.	77-001(9)-51	Hardware	เครื่องไม่บูทเข้าหน้า Windows ต้องกด F2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ BIOS	11-20 minutes.	นายชวน สีเรือง	อาคารปฏิบัติการเขรา มิก AR.04	นายชวน สีเรือง	นายศิริวุฒิ รสหอม
21/07/2017	Computer PC	AR.	77-027-52 (5219130000028)	Hardware	เครื่องไม่บูทเข้าหน้า Windows ต้องกด F2	เปลี่ยนแบตเตอรี่ BIOS	11-20 minutes.	นางสาวกตัญชลี ประนม	งานนโยบายและแผน	นางสาวกตัญชลี ประนม	นายศิริวุฒิ รสหอม
26/07/2017	Computer PC	AR.	77-028-52 (5219130000029)	เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	-	โต๊ะทำงาน นาย จันทร์ศรี ฝุยโสภา มา ติดตั้งให้ นักศึกษา	More than 4 hours.	นายอนุพันธ์ พันธ์อมร	ห้องทำงาน(ชั่วคราว) ชั้น 2 อาคาร สำนักงานคนบดี	นายจันทร์ศรี ฝุย โสภา	นายศิริวุฒิ รสหอม
26/07/2017	Monitor	AR.	77-028-52 (5219130000029)	เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	-	โต๊ะทำงาน นาย จันทร์ศรี ฝุยโสภา มา ติดตั้งให้ นักศึกษา	More than 4 hours.	นายอนุพันธ์ พันธ์อมร	ชั้น 2 อาคาร สำนักงานคนบดี คณะสถาปัตยกรรม	นายจันทร์ศรี ฝุย โสภา	นายศิริวุฒิ รสหอม
26/07/2017	Computer PC	AR.	77-007-54 (5419120000001)	Hardware	DVD-ROM ชำรุด	เปลี่ยน DVD-ROM ตัวใหม่	11-20 minutes.	นางสาวกรรณ ภัสส์ สิริเกียรติ	ชั้น 1 อาคาร สำนักงานคนบดี	นางสาวกรรณ ภัสส์ สิริเกียรติ	นายศิริวุฒิ รสหอม
6/07/2017	Computer PC	KKU.	5519120000029	Software	MS Word ไม่ สามารถใช้งานได้	Word 2013 2. Install MS Word 2016	21-30 minutes.	นางวาสนา รำเพยพล	งานบริการการศึกษา	นางวาสนา รำเพยพล	นายศิริวุฒิ รสหอม
6/07/2017	Computer PC	KKU.	5419120000022 (AR.77-028-54)	เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	-	Program พร้อมทั้ง ติดตั้งใช้กับนักศึกษา ฝึกประสบการณ์	3 Hour.	นางวาสนา รำเพยพล	งานบริการการศึกษา	นายศิริวุฒิ รส หอม	นายศิริวุฒิ รสหอม

วัน-เดือน-ปี	ประเภทอุปกรณ์	รหัสครุภัณฑ์	หมายเลขครุภัณฑ์	ส่วนที่ชำรุด	อาการที่ชำรุด	วิธีแก้ปัญหา	ระยะเวลาดำเนินการ	ขอ - สกูล ผู้แจ้งซ่อม	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	บุคคลผู้ถือครองอุปกรณ์	ผู้ดำเนินการ
6/07/2017	Computer PC	KKU.	5519120000040	เคลื่อนย้ายอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	-	Server PRINTER 3D ประจำสาขา ID เพื่อติดตั้งใช้งานให้	2 Hour.	นางกชามาส ทินราช	ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 อาคาร AR.05	นางสาวกรรณ ภัสส์ สิริเกียรติ	นายศิริวุฒิ รสหอม
6/07/2017	Monitor	KKU.	5519120000040	เคลื่อนย้ายอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	-	Server PRINTER 3D ประจำสาขา ID เพื่อติดตั้งใช้งานให้	2 Hour.	นางกชามาส ทินราช	ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 อาคาร AR.05	นางสาวกรรณ ภัสส์ สิริเกียรติ	นายศิริวุฒิ รสหอม
21/07/2017	Computer PC	KKU.	5519120000031	เคลื่อนย้ายอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	-	ย้ายกลับไปติดตั้งให้อาจารย์ชานาญ บุญญาพทธิพงษ์	31-40 minutes.	นายเรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี	ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 อาคารสำนักงาน AR.01	อาจารย์ชานาญ บุญญาพทธิพงษ์	นายศิริวุฒิ รสหอม