

วัน-เดือน-ปี	ประเภทอุปกรณ์	รหัสครุฑ	หมายเลขครุฑรหัส	ส่วนที่ชำรุด/ซ่อม	อาการที่ชำรุด	วิธีแก้ปัญหา	ระยะเวลาดำเนินการ	ขอ - สกิลผู้แจ้งซ่อม	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	บุคคลผู้ถือครองอุปกรณ์	ผู้ดำเนินการ
4/02/2018	Computer PC	AR.	77-057-52 (5219130000058)	เคลื่อนย้ายอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	-	ติดตั้งประจำห้องประชุมสาขาวิชาการ ออกแบบอุตสาหกรรม	6-10 minutes.	-	ห้องประชุม ID ชั้น 2 อาคาร AR.05	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
4/02/2018	Monitor	AR.	77-057-52 (5219130000058)	เคลื่อนย้ายอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	-	ติดตั้งประจำห้องประชุมสาขาวิชาการ ออกแบบอุตสาหกรรม	6-10 minutes.	-	ห้องประชุม ID ชั้น 2 อาคาร AR.05	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
4/02/2018	เครื่องเสียง/ไมค์/ลำโพง	KKU.	6019060000003(2)	เคลื่อนย้ายอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	-	ติดตั้ง Power Amp: NPE 150 Watt. และลำโพงติดผนัง TOA Line 100 Volt /30 Watt.ประจำห้องประชุมสาขาวิชาการ ออกแบบอุตสาหกรรม	21-30 minutes.	-	ห้องประชุม ID ชั้น 2 อาคาร AR.05	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
4/02/2018	Projector	None	-	เคลื่อนย้ายอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	-	ติดตั้ง/วางระบบสัญญาณภาพ และเสียง ประจำห้องประชุมสาขาวิชาการ ออกแบบอุตสาหกรรม	More than 4 hours.	-	ห้องประชุม ID ชั้น 2 อาคาร AR.05	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม
14/02/2018	Computer PC	AR.	77-058-52 (5919130000059)	Software	สิ่งพิมพ์ ออกเครื่องพิมพ์ HP Laser ไม่ได้	- Remove Hp printer device - Remove driver HP printer - Clear Registry Printer Spool - Re-install HP Driver Printer	11-20 minutes.	นางอรจิตรา พิริยะศรีธธา	งานการเงิน บัญชี และพัสดุ	นางอรจิตรา พิริยะศรีธธา	นายศิริวุฒิ รสหอม
14/02/2018	Monitor	KKU.	5919140000005 (1.1.15)	เคลื่อนย้ายอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	-	จอร์บคืนจากการส่งเคลมฯ เนื่องจากอาการ เป็นเส้น	Less than 5 minutes.	นายสฤษดิ์ ปูนอน	ห้องหัวหน้าสำนักงานคนบตี	นางพรพรณี จรดอน	นายศิริวุฒิ รสหอม
14/02/2018	Monitor	AR.	77-010(1)-51	เคลื่อนย้ายอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	-	ติดตั้งเป็น Monitor for CCTV ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	Less than 5 minutes.	-	ห้องหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป	นายศิริวุฒิ รสหอม	นายศิริวุฒิ รสหอม